



撤去した不断水分岐管

大庭布志名線・漏水事故

平成16年6月11日午後2時15分頃、大庭町の公園墓地入口付近（大庭布志名線）で漏水事故が発生した。

- ・ 破 損 管 口径600mmの配水本管に接続していた不断水分岐管（昭和57年布設ダクタイル鋳鉄管）
- ・ 原 因 不断水分岐管のボルト腐食により、接合部が離脱
- ・ 給水再開 6月12日 午前4時50分
- ・ 漏水量等 約5,000m³（放水量含む）