



撤去したRRVP曲管

## 学園二丁目・漏水事故

平成16年7月6日午後5時55分頃、学園二丁目の国道431号線と学園通りの交差点付近で漏水事故が発生した。

- ・ 破 損 管 口径400mmの配水管から取り出した口径100mmのビニールパイプ継手部分（平成2年布設）
- ・ 原 因 交通量の増加に伴う輪荷重（不同沈下等）の影響と思われる。
- ・ 給水再開 7月7日 午前1時
- ・ 漏水量等 約2,500m<sup>3</sup>（放水量含む）